



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt alle notwendigen Schritte für die Montage des Unterputzgehäuses Typ 3/UP-AS... insofern diese sich von der Montage der Kunststoffgehäuse ohne Styroporummantelung unterscheiden.

Das Gehäuse 3/UP-AS... unterscheidet sich durch Styroporummantelung und beigelegtes, bereits durch die Netzkabelöffnung geführtes Netzkabel.

Sicherheitshinweise, technische Daten, Anschlussbilder, Montage des Ventilatoreinsatzes usw. sind mit den in der Einbauanleitung E 96 „Silvento Unterputz-Gehäuse 1 und 2-Raum“ enthaltenen Ausführungen identisch und sind zu beachten.

Versandeinheiten





Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand!

Typ:	bestehend aus:
3/UP-AS:	- Kunststoffgehäuse mit axialer Ausblasöffnung und Styroporummantelung (123 mm tief) inklusive Ausblasstutzen mit Rückschlagklappe, Putzschutzdeckel, Netzanschlussklemme
	- Netzkabel 100 cm lang
3/UP-AS 17,5:	- wie 3/UP-AS (aber Styroporummantelung 175 mm tief) + Wanddurchführung 9/J30 + Klebstoffflasche

Montage



Vorsicht! Jede Montagearbeit am Lüftungsgerät darf nur bei abgetrennter Netzspannung erfolgen! Das Lüftungsgerät ist schutzisoliert nach Schutzklasse II, der Schutzleiteranschluss entfällt!



Zusatz-/ Austauschteile

Wanddurchführung 9/J30

Bestell-Nr. 39845

Styroporadapter 5,4 cm 3/AD-UP

Bestell-Nr. 39841