







CERASTAR PLUS Z...18/24...-4KE..B

Das Wartungsintervall wegen verschmutzter Brennergruppe wird etwa verdreifacht.


Ausbau



Einbau



aufsetzen und
einrasten



einschieben bis
zum Anschlag

 **JUNKERS**

Bosch Gruppe