


## Zubehör Lüftungsgeräte





## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**





## Inhaltsverzeichnis Table of contents

|                      |               |    |
|----------------------|---------------|----|
| ALUKLEBEBAND         | 7 719 003 357 | 6  |
| AU 125/1             | 7 719 003 409 | 7  |
| AV 80                | 7 719 003 367 | 8  |
| AZ 125-1             | 7 719 003 419 | 9  |
| AZ 125-2             | 7 719 003 434 | 10 |
| AZ 160-1             | 7 719 003 426 | 11 |
| AZ 160-2             | 7 719 003 430 | 12 |
| BEPP 160             | 7 738 110 906 | 13 |
| BG 100               | 7 719 003 414 | 14 |
| BG 125               | 7 719 003 411 | 15 |
| DDF 160/1            | 7 719 003 366 | 16 |
| EHX-B100             | 7 738 112 468 | 17 |
| ERDWÄRMETAUSCHER-PAK | 7 719 003 350 | 18 |
| FAU 125              | 7 719 003 410 | 19 |
| FIR 80               | 7 719 003 341 | 20 |
| FIR 125              | 7 719 003 333 | 21 |
| FIR 160              | 7 719 003 329 | 22 |
| FK 125               | 7 719 003 418 | 23 |
| FKR 200              | 7 719 003 351 | 24 |
| FM125                | 7 738 112 877 | 25 |
| FS 200/1             | 7 719 003 370 | 26 |
| FS 200/1             | 7 719 003 371 | 27 |
| FS 200/1             | 7 719 003 372 | 28 |
| FS 300               | 7 719 003 375 | 29 |
| FS 300               | 7 719 003 377 | 30 |
| FS 400               | 7 719 003 376 | 31 |
| FS 400               | 7 719 003 378 | 32 |
| FS300                | 7 719 003 373 | 33 |
| FS400                | 7 719 003 374 | 34 |
| FSD 500              | 7 719 003 417 | 35 |
| GB 101               | 7 719 003 416 | 36 |
| HRE 900              | 7 719 003 363 | 37 |
| HRE 2000             | 7 719 003 364 | 38 |
| HRE 3100             | 7 719 003 365 | 39 |
| HX-B100              | 7 738 112 467 | 40 |
| KALTSCHRUMPFBAND     | 7 719 003 408 | 41 |
| KS 200               | 7 719 003 355 | 42 |
| KVR 80               | 7 719 003 345 | 43 |
| LA 100               | 7 719 003 353 | 44 |
| MAUERDURCHFÜHRUNG    | 7 719 003 356 | 45 |
| MONTAGELOCHBAND      | 7 719 003 359 | 46 |
| na                   | 7 719 003 701 | 47 |
| NAGELDÜBEL           | 7 719 003 360 | 48 |
| NR. 1343             | 7 719 003 368 | 49 |
| NR. 1345             | 7 719 003 361 | 50 |
| NR.1344              | 7 719 003 437 | 51 |
| RZ 160/125           | 7 719 003 331 | 52 |
| SD 125               | 7 719 003 412 | 53 |
| SD 160               | 7 719 003 424 | 54 |
| SDB100               | 7 738 112 479 | 55 |

## Inhaltsverzeichnis

### Table of contents

|                      |               |    |
|----------------------|---------------|----|
| SDF100               | 7 738 112 851 | 55 |
| SDF125               | 7 738 112 852 | 56 |
| SDF160               | 7 738 112 853 | 57 |
| SKA 200/1            | 7 719 003 369 | 58 |
| SM100                | 7 738 112 487 | 59 |
| SPANNBAND GR. (X10)  | 7 719 003 435 | 60 |
| SPANNBAND KL. (X100) | 7 719 003 358 | 61 |
| SV 80                | 7 719 003 441 | 62 |
| SV 125               | 7 719 003 332 | 63 |
| SV 129 X 52          | 7 719 003 442 | 64 |
| SV 160               | 7 719 003 330 | 65 |
| SYSTEMPAKET LP 150   | 7 719 003 423 | 66 |
| SYSTEMPAKET LP 250   | 7 719 003 427 | 67 |
| SYSTEMPAKET LP 350   | 7 719 003 428 | 68 |
| TS 5000              | 7 719 003 387 | 69 |
| UK 100               | 7 719 003 354 | 70 |
| UV 125               | 7 719 003 415 | 71 |
| VK 100               | 7 719 003 335 | 72 |
| VK 300               | 7 719 003 429 | 73 |
| VK 600               | 7 719 003 420 | 74 |
| WG 160/1             | 7 719 003 334 | 75 |
| WGE 125              | 7 719 003 407 | 76 |
| WK 300/400           | 7 719 003 362 | 77 |
| ZV 80                | 7 719 003 348 | 78 |
| ZV 100/1             | 7 719 003 413 | 79 |

[illegible]

















|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>BG 100 - 7719003414</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0198202.g002

[illegible]

For:

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>BG 125 - 7719003411</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]





|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>EHX-B100 - 7738112468</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|

Kein Bild vorhanden  
No picture available

[illegible]





|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>FIR 80 - 7719003341</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]



[illegible]





|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>FKR 200 - 7719003351</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0182012.g002

[illegible]

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>FM125 - 7738112877</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|

Kein Bild vorhanden  
No picture available

[illegible]















|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>FS 400 - 7719003378</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0182012.g002

For:



|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>FS400 - 7719003374</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0198202.g002













|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>HX-B100 - 7738112467</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|

Kein Bild vorhanden  
No picture available

[illegible]





|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>KVR 80 - 7719003345</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0182012.g002

[illegible]

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>LA 100 - 7719003353</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]

[illegible]







[illegible]

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>NR. 1343 - 7719003368</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0182012.g002

[illegible]

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>NR. 1345 - 7719003361</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]

|      |  |
|------|--|
| For: |  |
|------|--|

[illegible]



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>SD 125 - 7719003412</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]



[illegible]



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>SDF100 - 7738112851</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Kein Bild vorhanden  
No picture available

[illegible]











|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>SPANNBAND KL. (X100) - 7719003358</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]

For:

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>SV 80 - 7719003441</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]







|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>SV 160 - 7719003330</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]







|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>TS 5000 - 7719003387</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]

For: \_\_\_\_\_

[illegible]



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>UV 125 - 7719003415</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]





[illegible]





|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>WK 300/400 - 7719003362</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0120402.g002

[illegible]

For:

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Ersatzteilliste<br>Spare parts list | <b>ZV 80 - 7719003348</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|

Für dieses Erzeugnis gibt es keine Ersatzteile  
No spare parts available for this product  
Aucune pièce détachée disponible pour ce produit  
Não existem peças de substituição disponíveis para este produto  
Per questo prodotto non sono più disponibili parti di ricambio  
Bu mamul için Yedek parça mevcut değildir

doi:10.1371/journal.pone.0198012.g002

[illegible]

For:





## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

