


Bei dieser Anlagenkonfiguration und den genannten Wärmeerzeugern ist die korrekte Funktion der thermischen Desinfektion nicht gewährleistet. Wenn diese Funktion genutzt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Technische Beratung:
Telefon: (01806) 337 330.



6 720 818 028-01.10

Fig. 1