



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

DE Einbauanleitung

EN Installation instructions

NL Inbouwhandleiding

FR Notice de mise en œuvre

IT Istruzioni di montaggio


Schallschutzset für Montagerahmen

Soundproofing set for installation frame




Geluidsisolatieset voor montageramen

Matériel d'insonorisation avec cadre de montage




Set fonoisolante per telaio di montaggio



Montagerahmen, Installation frame, Montageramen, Cadre de montage, Telaio di montaggio 1200 × 1200



Montagerahmen, Installation frame, Montageramen, Cadre de montage, Telaio di montaggio 1200 × 2000



Verwendung

Das »Schallschutzset für Montagerahmen« ausschließlich wie folgt verwenden:

- Nur in Kombination mit dem Montagerahmen 1200 × 1200 mm oder 1200 × 2000 mm.
- Für den Einbau an Stahlduschwannen von 750 × 750 mm bis 1200 × 2000 mm.
- Für den Einsatz im Innenbereich.

Hinweise zur Verarbeitung

- Die Einbauanleitung für den Montagerahmen ist zu berücksichtigen.
- Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien der beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.

Hinweise für den Einbau

- i1 Voraussetzungen für eine gute Formbarkeit der Ferroplast-Matten und optimale Klebeeigenschaften:
- Die Oberflächen müssen staubfrei, fettfrei und trocken sein. Schutzfolien entfernen.
 - Verarbeitungstemperatur: Mindestens 15 °C.

Application

Use the »Schallschutzset für Montagerahmen« as follows:

- Only in combination with the 1200 × 1200 mm or 1200 × 2000 mm mounting frame
- For installation on steel shower trays ranging from 750 × 750 mm to 1200 × 2000 mm
- For indoor use only.

Tips for processing

- The instructions for the mounting frame should be observed
- The standard guidelines for each trade involved in the project should be closely followed.

Tips for installation

- i1 Requirements for good formability of the Ferroplast mats and optimum adhesion:
- The surface must be dry and free of dust or oily residue. Remove protective foil.
 - Working temperature: minimum 15° C.

Toepassing

De »Schallschutzset für Montagerahmen« uitsluitend op de volgende wijze toepassen:

- Alleen in combinatie met montageframes van 1200 × 1200 mm of 1200 × 2000 mm.
- Voor het inbouwen van stalen douchebakken van 750 × 750 mm tot en met 1200 × 2000 mm.
- Voor toepassing binnenshuis.

Aanwijzingen voor de verwerking

- Houdt u aan de richtlijnen in de inbouwhandleiding van de montageframes.
- Houd rekening met de desbetreffende verwerkingsrichtlijnen die van toepassing zijn op de werkzaamheden.

Aanwijzingen voor de inbouw

- i1 Voorwaarden voor een goede vormbaarheid van de Ferroplast-matten en optimale kleefeigenschappen:
- De oppervlakken moeten stofvrij, vetvrij en droog zijn. Beschermfolie verwijderen.
 - Verwerkingstemperatuur: minimaal 15 °C.

Emploi

Utiliser la »Schallschutzset für Montagerahmen« uniquement de la manière suivante :

- Uniquement en combinaison avec le cadre de montage 1 200 x 1 200 mm ou 1 200 x 2 000 mm.
- Pour le montage sur receveurs de douche en acier de 750 x 750 mm à 1 200 x 2 000 mm.
- Utilisation en intérieur.

Remarques concernant la mise en œuvre

- Les instructions de montage pour le cadre de montage doivent être respectées.
- Se conformer aux consignes de mise en œuvre des corps de métier impliqués.

Consignes d'installation

- i1 Conditions pour une bonne formabilité des matelas Ferroplast et pour des propriétés de collage optimales :
- les surfaces doivent être dépourvues de poussières et de traces de graisse, et elles doivent être sèches. Retirer le film de protection.
 - température d'application : 15 °C min.

Utilizzo

Usare la »Schallschutzset für Montagerahmen« esclusivamente come segue:

- Solo in combinazione con il telaio di montaggio 1200 × 1200 mm o 1200 × 2000 mm.
- Per il montaggio con piatti doccia in acciaio da 750 × 750 mm a 1200 × 2000 mm.
- Solo in ambienti interni.

Avvertenze d'uso

- Va tenuto conto delle istruzioni di montaggio per il telaio di montaggio.
- Osservare le raccomandazioni corrispondenti di lavorazione di tutti i mestieri partecipanti.

Consigli per il montaggio

- i1 Condizioni per una buona plasmabilità dei feltri in ferroplast e caratteristiche d'incollaggio ottimali:
- Le superfici devono essere secche e prive di grasso e polvere. Togliere le pellicole protettive.
 - Temperatura di lavorazione: almeno 15 °C.