



CERASTAR PLUS Z...18/24...-4KE..B

Das Wartungsintervall wegen verschmutzter Brennergruppe wird etwa verdreifacht.

Ausbau



Einbau



aufsetzen und
einrasten

einschieben bis
zum Anschlag

 **JUNKERS**

Bosch Gruppe



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller