




1x
Kompl.
Karton



Unbedingt vor Montage kontrollieren!
Roter Sicherungsring und O-Ring müssen auf jedem Anschluss der Füllleitung montiert sein.



1x
Kompl.
Beutel




1150011265
3113842

je 1x
Beschreibung und Konformität
Heft 1 (GWG)
Montage- und Betriebsanleitung
Heft 2 (GWG)
Universal-Anschlussarmatur
UA 6, 8 und 10 mm
in separatem Beutel



Kontrollmarke (Seriennummer,
Hersteldatum, Prüfer)



1x
Kompl.
Beutel



3113917	Übersichtszettel Beutelinhalt Grundeinheit G KWT 750/1000 I-G	1x
3112139	Zulassungsheft A5 Füllstar Z-40.7-487	1x
3114113	Montageanleitung KWT alle Typen, DE F-Stop	1x
3112140	Aufkleber (2 Stück) Zulassung Füllstar Düse 6mm	1x



* Je nach Aufstellvariante
bleiben nach der Montage
einige Teile übrig!

XXXXXXXXXX

TT.MM.JJJJ

XXX



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de