

Nur für den eigenen Gebrauch - Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet

Fehlercode/ Fehlerbild:	Wichtiger Hinweis zum Austausch der HMU/HBMU am Vitodens
Produktnr:	B1xF, B3xE, B3xF, B3xG, B2xE und B2xF
Betroffene Geräte/ Typ:	7544769, 7544770, 7544771, 7544772, 7544773, 7544774, 7641578, 7641579, 7641580, 7641581, 7544711, 7544712, 7544713, 7544714, 7544719, 7544720, 7725090, 7725091, 7725092, 7725093, 7725094, 7725095, 7690296, 7690297, 7690298, 7690299, 7722295, 7722296, 7722297, 7722298, 7722299, 7722300, 7722301, 7722302, 7722303, 7722304, 7722305, 7722306, 7722307, 7722308, 7722313, 7722314, 7722315, 7722348, 7722349, 7722350, 7722351, 7722319, 7722320, 7722321, 7722322, 7722326, 7722335, 7722336, 7722337, 7722342, 7722343, 7946797, 7946798, 7946799, 7946800, 7946813, 7946814, 7946815, 7946823, 7946824, 7946825, 7946826, 7946827, 7946828, 7946829, 7946830, 7946837, 7946838, 7946839, 7946840, 7946849, 7946850, 7946868, 7946869, 7946870, 7946871, 7946872, 7946873, 7946874, 7946875, 7946876, 7946877, 7544687, 7544688, 7544689, 7544690, 7722692, 7722693, 7722694, 7722695, 7544691, 7544692, 7722696, 7722697, 7956225, 7956226, 7956227, 7956228, 7956241, 7956242, 7956243, 7956251, 7956252, 7956253, 7956254, 7956255, 7956256, 7956257, 7956258, 7956265, 7956266, 7956267, 7956268, 7956277, 7956278, 7956285, 7956286, 7956287, 7956288, 7956289, 7956290, 7956291, 7956292, 7956293, 7956294

Einschränkung im Fehlerfall:

Es kann zu Störungen führen, welche einen Brennerbetrieb verhindern. Eventuelle Funktionseinschränkungen sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Ursache(n):

Fehlende oder alte Parameter auf der Leiterplatte HMU/HBMU.

Lösung:

Jede HMU/HBMU Leiterplatte muss zwingend parametrierung werden. Dies erfolgt mit Hilfe der Viguide mobile App (aktuellste Version).

Sie starten innerhalb der App den Prozess zum Ersatzteilaustausch und werden Schritt für Schritt durchgeführt.

Notwendige Ersatzteile /Tools:

Viguide mobile App



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Weiterführende Informationen:

HMU= Heating Management Unit (Regelung), siehe Bild.

